

POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

Název výrobku:

KALHOTY LESNÍK

Kód: 319246-64 kalhoty s náprsenkou LESNÍK (09-012)
319144-64 kalhoty do pasu LESNÍK (09-021, 22771)



třída 1



Značení:

Na štítku v oděvu je:

označení loga výrobce, velikost, název nebo typ oděvu,
symboly pro praní a údržbu, materiál,
označení norem, které oděv splňuje.

Návod na údržbu:

Na oděvu nemají být prováděny žádné změny,
má být pravidelně ošetřován a čištěn.

Lze prát buďto odděleně anebo se stejně barevnými věcmi,
dle symbolů na etiketě:



použijte běžné prací prostředky, perte na teplotu 40°C,
použijte nižší teplotu žehlení, nepoužívejte bělidla ani změkčovače,
neprovádějte suché čištění ani chemické čištění, neždímejte, nesušte v sušičce.
Po vyprání v mokřem stavu vypněte do správného tvaru
a nechejte volně vysušit ve visící poloze.

Po každém vyprání zkontrolujte, zda na oděvu nedošlo k výrazným změnám.
Je-li poškozena vnitřní protiřezná část, nezajišťuje již oděv plnohodnotnou
ochranu a nelze jej používat. Opravovat lze pouze vnější části.

Životnost je závislá na intenzitě a náročnosti činnosti,
při které jsou oděvy používány. Při každodenním intenzivním
používání se předpokládá životnost 1-1,5 let,
což odpovídá asi 25 cyklům praní.

Balení, skladování, přeprava, likvidace:

Oděvy jsou baleny v recyklovatelném plastovém sáčku,
v tomto obalu je přepravujte i skladujte v suchém a větraném prostředí,
mimo dosah přímého slunečního a UV záření a zdrojů tepla.

Oděvy nevhodné k používání se likvidují podle zákona o odpadech,
pokud nejsou znečištěny nebezpečnými látkami,
vyhodte do běžného komunálního odpadu.

Distributor do ČR:



PRA-P-OR s.r.o., IČ: 26842017,
Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice
www.pra-p-or.cz, objednavky@pra-p-or.cz
+420 596 628 776, +420 725 890 513

Popis:

Protipožezové kalhoty – třída 1 (1:20 m/s)
Svrchní materiál: 50% bavlna, 50% polyester,
odolný vůči mechanickému poškození a vodě,
vnitřní vložka je tvořena dlouhým, tenkým, proplétaným vlákem
odolným proti roztrnutí, které je určeno na ochranu těla proti pořezání
- při kontaktu s motorovou pilou se vlákno omotá okolo hnacího kola
a zasekne stroj v zlomku sekundy.

Obsah ochranné vložky je na celé přední straně noh
a navíc 50 mm na levé noze (boční šev) a na vnitřní straně pravé nohy.
Ochrana od rozkroku směrem nahoru asi 20 cm s mezerou ve středu asi 3 cm.

Velikost:

44- 64- kalhoty do pasu, 46-64- kalhoty s laclem.

Je důležité zvolit správnou velikost oděvu dle velikostních tabulek
uváděných výrobcem tak, aby nošení oděvu bylo pohodlné
a nijak vás neomezovalo při práci. Velikostní tabulky jsou uvedeny na
http://www.profforest.eu/sk/?normy_velkostna-tabulka-stretch.html.

Použití:

Ochranné kalhoty LESNÍK splňují požadavky
směrnice 89/686/EEC a jsou certifikovány dle norem:
EN 381- Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil
(EN 381-2:1995- Zkušební metody pro ochranu nohou,
EN 381-5:1995- Požadavky na chrániče nohou, ISO11393-2),
EN ISO 13688:2013- Ochranné oděvy-obecné požadavky.

Jsou vhodné pro práci s motorovou pilou. Žádný ochranný oděv
nezaručuje 100% ochranu, při důsledném dodržování pokynů výrobce
eliminují riziko na minimální možnou hranici,
je nutné současně dodržovat bezpečné pracovní postupy!!

Upozornění:

Vyvarujte se kontaktu těchto ochranných oděvů
s ostrými předměty, s agresivními látkami (př. kyseliny, oleje, rozpouštědla,...),
s hořícími předměty aj. zdroji tepla (výfuk, otevřený oheň,...),
aby nedošlo k poškození materiálu.
Pokud přišel oděv při práci do styku s palivem, oleji, mazadly anebo jinými
hořlavými látkami, je nutné ho vyprat a zamezit tak nebezpečí vzniku požáru.

Výrobce:

PROFIFOREST s.r.o.
Červenáková 23 / 656, 962 63 Pliešovce , SR

Certifikováno:

DPLF - Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik
Max-Eyth-Weg 1D-64823 Groß-Umstadt, (notifikační osoba č. 0363).

Protipožezový materiál byl zkušební ve VUBP v.v.i.
a v Německé zkušební laboratoři pro lesnictví - KWF.

Ujištění o ES prohlášení o shodě je k dispozici na
<http://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlaseni>