

REFLEXNÍ ODĚVY

Tento návod k použití vysvětluje zacházení s výstražnými oděvy.

Dodržování postupu uvedených v návodu prodlouží životnost a užitečnost výstražného oděvu.

Tento ochranný oděv je navržen v souladu se směrnicemi 89 / 686 / EG a podle evropských norem EN 471 nebo EN 20471.

Použití

Výstražný oděv je schopný vizuálně signalizovat přítomnost uživatele a má způsobovat dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i za tmy při osvětlení předními světly dopravního prostředku. Zahrnuje kvalitativní požadavky na barevné a retroreflexní materiály, jejich uspořádání a minimální plochu. Zkušební metody zaručují, že oděv udrží určitou minimální úroveň ochrany i po ošetřování a čištění.

**EN ISO 20471
nebo EN 471**



Třída 1: fluorescenční plocha min.0,14 m² a reflexní plocha 0,1 m².

Použití v pomalu jedoucím provozu nebo při méně častém kontaktu s vozidly.



Třída 2: fluorescenční plocha min.0,5 m² a reflexní plocha 0,13 m².

Použití např. na železnicích, staveništích a parkovacích plochách.



Třída 3: fluorescenční plocha min.0,8 m² a reflexní plocha 0,2 m².

Použití v blízkosti rychle se pohybujících dopravních prostředků.

- třída 1 – kraťasy, montérková blůza
- třída 2 – vesty, trika, montérkové kalhoty
- třída 3 – bundy

Výstražné oblečení je vždy dobré nosit zapnuté a nikdy nepřekrývat jinými doplňky kvůli zvýšení viditelnosti oděvů.

Na oblečení neprovádějte žádné změny.

Jestliže je oděv znečištěný a reflexní efekt je tím poškozen, nesmí být dále nošen a musí být vyměněn.

Nesprávné použití oděvu zprošťují výrobce jakékoliv odpovědnosti !

Značení

Na štítku v oděvu je:

označení loga výrobce, velikost, název nebo typ oděvu, symboly pro praní a údržbu, materiál, označení norem, které oděv splňuje.

Návod na údržbu, životnost a likvidace:

Každý uživatel si má výrobek vyzkoušet a ujistit se, že zvolil správnou velikost. Stav oděvů kontrolujte před každým použitím.

Respektujte prací symboly uvedené na výrobku.

Životnost výrobku je závislá na intenzitě používání a náročnosti činnosti, při které je používán.

Určit proto jeden konkrétní časový údaj životnosti není možné.

Oděvy nevhodné k používání se mohou likvidovat jako běžné textilní odpady.

Výrobce:

HELMUT FELDTMANN GmbH,
Zunftstrasse 28, Buchholz, Německo

Balení, skladování, přeprava:

Oděvy jsou baleny v igelitovém sáčku, v tomto obalu je skladujte při pokojové teplotě na suchém a větraném místě, chraňte jej před světlem a teplem. Výrobce nenese odpovědnost za změny kvality způsobené špatným skladováním. Oděv přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí.

Upozornění !

Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. V případě podráždění pokožky oděv dále nepoužívejte. Je na zodpovědnosti každého uživatele aby posoudil, zda oděv využívá za vhodných podmínek.

Distributor pro ČR:

PRA-P-OR s.r.o.,
Orlovská 343/148,
713 00 Ostrava Heřmanice
IČ: 26842017
DIČ: CZ26842017
www.pra-p-or.cz

